

Lfd. Nr	Straßenname	Bildnummer Frankf.-Da	Bildnummer Da-Frankfurt	Maßnahme	KFZ- Verkehr	Licht vorh.	Mögliche Konflikte	Kosten	Prio
1.01	Ortsausgang Wixhausen	5847			nein	ja		Keine	
	Wegscheide	5848-5850	5846		gering	ja		Keine	
	Messeler-Park-Straße	5851	5844 - 5845	Markierung	gering	ja		Gering	3
	S-Bahnhof Wixhausen	5852	5842 - 5843	Markierung	nein	ja	Bahnreisende	Gering	1
1.04	Bahnparalleler Weg	5853	5841	Vorschlag grün ³ 10/11/17	nein	nein		Mittel	1
1.05	Brücke Hindemithstraße	5854	5840	Vorschlag grün ³ 10/11/17	nein	nein		Hoch	2
1.04	Bahnparalleler Weg	5855-5858	5838 - 5839	Vorschlag grün ³ 10/11/17	nein	nein		Mittel	1
1.06	Auwiesenweg	5860 - 5862	5836 - 5837	Vorschlag grün ³ 10/11/17	nein	ja	Behinderte	Mittel	2
1.07	Parallelweg zum Dammweg	5864 - 5866	(5832 - 5835)	Vorschlag grün ³ 10/11/17	nein	nein		Mittel	2
1.08	Radweg Arheilgen- Wixhsn.	5868	5831	Vorschlag grün ³ 10/11/17	nein	nein		Gering	2
2.09	Unterführung B3	5869	5830		nein	nein		Keine	
2.10	Fußweg Glockengarten West	5872-5876	5825 - 5829	Asphaltierter Belag, Markierung	nein	nein	Spaziergänger	Mittel	2
2.11	Bahnstraße	5877 - 5878	5822 - 5824	Markierung	gering	ja		Gering	2
2.12	S-Bahnhof Arheilgen	5879,5718	5819 - 5821	Markierung	nein	ja	Bahnreisende	Gering	1
2.13	Bahnparalleler Fußweg	5719	5818	Verbreiterung	nein	ja	Bahnreisende	Mittel	1
2.14	Kreuzung Fußweg (an Unterführung)	5720, 5721		Umbau, Entfernen der Absperrung	nein	ja	Bahnreisende Spaziergänger	Mittel	1
2.15	Bahnparalleler Weg	5723-5725	5816 - 5817	Neuanlage, ggf. Schutzzaun zur Bahnseite	nein	nein		Hoch	1
2.16	Vorhandener Radweg, Zubringer Parkplatz	5726-5729	5813 - 5815	Markierung	minimal	ja		Gering	3

2.17	Radweg	5730-5737	5801 - 5812		nein	ja		Keine	
2.18	Nordbahnhof	5738-5739	5797 - 5800	Markierung	hoch*)	ja		Gering	1
2.19	Kreuzung Martin-Luther-King Ring	5740, 5742	5794 - 5796	Westseite: Spiegel für Abbiegeverkehr	Hoch*)	ja	Gefahr durch Abbiegeverkehr	Gering	1
2.20	Frankfurter Str. Abschnitt Knell	5743,5744	5788 - 5793	Beseitigung von Wegschäden	hoch*)	ja		Mittel	2
2.21	Kreuzung Rhönring	5745,5746	5786 - 5787	Markierung	hoch	ja		Gering	3
2.22	Frankfurter Straße	5748	5785	Beseitigung von Wegschäden Markierung	mittel			Mittel	2
2.23	Kreuzung Pallaswiesenstr.	5749	5783 - 5784	Markierung	mittel	ja		Gering	3
2.24	Frankfurter Straße	5750-5753	5776 - 5781	Beseitigung von Wegschäden Markierung	mittel			Mittel	2
2.25	Willy-Brandt-Platz	5754-5756	5774 - 5775	Linksabbieger-Spur für Radfahrer, Bordsteinabsenk., Kurvenführung für Rechtsab.	mittel	ja		Mittel	1
2.26	Schleiermacherstr.	5757	5773	Sperrung oberer Abschnitt für KFZ, Markierung	gering	ja		Gering	1
2.27a	Var A: Herrngarten	5758,5768	5765 - 5767	Markierung	nein	ja	Spaziergänger	Gering	1
2.27b	Var B: Schleiermacherstr.	5759	5771 - 5772	Markierung	gering	ja		Gering	1
2.28b	Var B: Fußweg Zeughausstr.	5760 - 5761	5769 - 5770	Beseitigung von Beton-Hindernissen, Markierung	nein	ja	Spaziergänger	Gering	1
2.29	Karolinenplatz	5762-5764			nein	ja		Keine	

Prio 1: Zwingend notwendig für Raddirektverbindung

Prio 2: Zügige Realisierung bei stärkerem Radverkehr

Prio 3: Nice to have

*) Separater Radweg vorhanden